

IVAI

MINEROPAR

Minerais do Paraná S.A.

.13
(5.21i)
54g

MINEROPAR

Minerais do Paraná S/A

GOVERNO DO ESTADO
PARANÁ
MINEROPAR
BIBLIOTECA

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

**Jaime Lerner
Governador**

**SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Cásio Taniguchi

MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR

**José Antonio Zem
Diretor Presidente**

**Luís Tadeu Cava
Diretor Técnico**

**Noé Vieira dos Santos
Diretor Administrativo Financeiro**

**INDICAÇÕES DA GEOLOGIA PARA O PLANEJAMENTO
PROGRAMA GEOLOGIA APLICADA AO PLANEJAMENTO
MUNICIPAL**

**Coordenação
Geólogo Sérgio Maurus Ribas**

**Equipe Executora
Geólogo Adão de Souza Cruz
Geólogo Luciano Cordeiro de Loyola
Geólogo Luís Marcelo de Oliveira
Geólogo Sérgio Maurus Ribas**

**Colaboração
Técnico em Mineração Miguel Ângelo Moretti
Técnico em Geologia Roberto Eustáquio dos Anjos Santiago**

**Apoio
Prospector Jeremias Justo de Almeida**

F
624.13
(816.217)
m6649

1007

MINEROPAR
BIBLIOTECA



Registro n. f1007



Biblioteca/Mineropar

MINEROPAR
BIBLIOTECA
reg. f1007 Data 09.99

IVAÍ

O município de Ivaí é, de um modo geral plano, com boas possibilidades de expansão e, ainda com muitas áreas vazias no perímetro urbano da cidade.

Problemas são poucos. Pode se afirmar que uma cidade do porte de Ivaí não teria a necessidade de conviver com favelas ao longo do córrego do Estado, entulhando o mesmo de lixo, como acontece atualmente.

E também, a drenagem cortando quebra de relevo íngreme, com um início de erosão na rua Joaquim Monteiro, que deveria ser preservada.

O mapa 01/05 tem sua área coberta pelos outros 2 mapas, sendo desnecessária sua utilização.




Foto 1 - Área de maior declividade, próximo ao rio, com erosão das laterais.



Foto 02 - Rua Paulo Faix. Pode se observar a área quase plana, comum em todo município

