

PROJETO CALCÁRIO SAPOPEMA
EMPRESA EXECUTORA GEOMITEC

15.180 15.180


FICHA DE DESCRIÇÃO DE TESTEMUNHO DE SONDAGEM

SIGLA DO FURO CS-03-PR

COORDENADAS UTM N 7364.240 E 548.960
DIÂMETRO DO FURO 8x
ESPESURA DA CAPA 19,18m
ESPESURA DO NÍVEL DE CALCÁRIO 3,48m
NÍVEL FREÁTICO

COORDENADAS DA MALHA 750/250 SUL
COTA DA BOCA 698,373m
SOLA 0,50m
ROCHA 18,68m
ESCALA VERTICAL 1:50

SÍMBOLOS LITOLÓGICOS



11. P. ESTRUTURA MODULAR
12. P. DIVULG. QUANTITATIVA ASSOCIADA
13. P. MARCAÇÃO DE SONDAGEM
14. P. MARCAÇÃO DE SONDAGEM
15. P. MARCAÇÃO DE SONDAGEM
16. P. MARCAÇÃO DE SONDAGEM
17. P. MARCAÇÃO DE SONDAGEM
18. P. MARCAÇÃO DE SONDAGEM
19. P. MARCAÇÃO DE SONDAGEM
20. P. MARCAÇÃO DE SONDAGEM

Esc. 1:50

CAIXA	PROFUNDIDADE	DESCRIÇÃO	PERFIL LITOLÓGICO	ANÁLISE QUÍMICA					GEOTÉCNICA			OBSERVAÇÕES	
				NSiO ₂	AL ₂ O ₃	CaO	MgO	FeO	PN	QUO + H ₂ O	RPD %		FRATURA
		Solo argiloso, vermelho-escuro.											
		Siltito, argiloso, cinza-esverdeado, aliterado, no topo, passando a cinza-médio, micáceo, bastante fraturado, apresentam do fraturas verticais oxidadas.											
		Calcário cinza-claro, aparentemente macio.											
		10" Siltito argiloso cinza-médio, micáceo, bastante fraturado											
		Passagem gradacional do siltito anterior para folhelho negro, pirobetuminoso, micáceo, calcífero nos planos de folheação, apresentando nódulos de pirita, "bonecas" de sílex e restos fossilíferos (Mesosaurus brasiliensis).											
		Intercalações de níveis de calcário cinza-claro a bege, bem compactado, aparentemente macio, apresentando "bonecas" de sílex e restos fossilíferos, fraturamento vertical e subvertical, com folhelho anterior.											
		Canada de calcário cinza-claro a bege, apresentando laminações planares paralelas e onduladas, minúsculas raras "bonecas" de sílex, restos fossilíferos (Mesosaurus brasiliensis) e fraturamento vertical (20,60 a 20,90 m) preenchido por "piche". A camada apresenta também intercalações milimétricas de siltito cinza-escuro em toda a sua extensão.											
		Folhelho negro, pirobetuminoso, micáceo.											
		* Valores da amostra total											

Destruído

86,40

Pdo

Pi

03

04

S
1,1
1,5
2,4
1,6
1,5
1,6
1,7